

## FAÏENCE VERTE FA160

### PRESENTATION :

En pâte lisse  
Couleur en humide : ocre  
Couleur en cuit : ocre

### ANALYSE CHIMIQUE SUR CRU :

PF	SiO <sup>2</sup>	Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup>	Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup>	TiO <sup>2</sup>	CaO	MgO	Na <sup>2</sup> O	K <sup>2</sup> O
10,40	70,36	19,40	1,03	1,04	5,58	2,24	0	0,35

RETRAIT DE SÉCHAGE À 110° C : 6 %

PERTE AU FEU À 1000°C : 11,2%

### CARACTÉRISTIQUES APRÈS CUISSON :

Température	Retrait cuisson	Absorption d'eau	Dilatation 10 <sup>-7</sup>		
			20-400 °C	20-500 °C	20-600 °C
1000 °C	1,50%	12,80%	84	85	95